

1. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :			STAROSTWO POWIATOWE W PILE										
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
1.1	89-300 Wyrzysk, ul. Bydgoska 11	budynek administracyjno-biurowy	ok. 1930	2010	termomodernizacja budynku	dobry	cegła	ceramiczne	drewniana	dachówka	tak	urządzenie wywołujące alarm w obiekcie, gaśnice, hydrant zewnętrzny	system sygnalizacyjno-alarmowy monitorowany całą dobę, okratowanie okien w piwnicy i części parteru, szyby antywłamaniowe
1.2	64-920 Piła, ul. Rydygiera 23	budynek biurowy	1983	2010	termomodernizacja budynku	dobry	cegła, gazobeton	plyty kanałowe	plyty korytkowe	papa	tak	gaśnice i 6 czynnych hydrantów wewnętrznych, hydrant zewnętrzny	w budynku funkcjonują instytucje powiatowe działające całą dobę
1.3	64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 49	budynek administracyjno-biurowy	1985			dobry	cegła	plyty kanałowe	plyty korytkowe	papa	tak	12 gaśnic, 4 hydranty wewnętrzne, hydrant zewnętrzny	część pomieszczeń wyposażona w systemy alarmowe
1.4	64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35	budynek administracyjno-biurowy	1927	2009/2010 oraz 2014	przebudowa pomieszczeń na potrzeby wydziału komunikacji i ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, montaż dźwigu osobowego, instalacja klimatyzacji w wydziale komunikacji	dobry	cegła ceramiczna	żelbetowy	drewniany	dachówka	tak	alarm w pomieszczeniach piwnicy i parteru, gaśnice, 7 hydrantów wewnętrznych, hydrant zewnętrzny	parter i piwnica - szyby antywłamaniowe, okna okratowane, sygnalizacja alarmowa, całodobowa ochrona firmy ochroniarskiej, całodobowy monitoring telewizji przemysłowej
1.5	64 - 920 Piła, al. Niepodległości 33/35	budynek garażowy (5 boksów + zaplecze)	1975			dobry	cegła		plyty korytkowe	papa	tak	gaśnice, posiada dostęp do wody	budynek na terenie ogrodzonym z amykami bramami, dozór telewizji przemysłowej
1.6	64-920 Piła, al. Niepodległości 37	budynek administracyjny	1991			dobry	cegła	plyty kanałowe	plyty korytkowe	papa	tak	gaśnice, 12 hydrantów wewnętrznych, hydrant zewnętrzny	sygnalizacja alarmowa monitorowana przez firmę ochroniarską z grupy szybkiego reagowania, telewizja przemysłowa
1.7	64-920 Piła, ul. Kaczorska 20	budynek magazynowy	1985/ 1990			dobry	cegła, gazobeton		żelbetowy	papa	tak	gaśnice	
1.8	64-920 Piła, ul. Kaczorska 20	wiata	1990			dobry	stalowa siatka			blacha falista			teren ogrodzony
1.9	64-920 Piła, ul. Rydygiera 23	Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych	1985/ 2007			dobry	gazobeton		konstrukcja stalowa, żelbeton	papa	tak	gaśnice, hydrant wewnętrzny	budynek na terenie ogrodzonym, dwa zamki w drzwiach
1.10	64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 36	budynek administracyjny (udział wynoszący 1/2 budynku)	1982			dobry	gazobeton	plyty kanałowe typu "Zerań"	plyty korytkowe	papa	tak	trzy hydranty wewnętrzne	monitoring terenu zewnętrznego - budynek nie jest użytkowany
1.11	64-920 Piła, ul. Kilińskiego 12a	budynek administracyjny				dobry	cegła	plyta betonowa	plyta betonowa	papa	tak		

2. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :			BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH I USŁUG PLASTYCZNYCH										
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
2.1	64-920 Piła, ul. Okrzei 9	obiekt oświatowy	2009			bardzo dobry	bloczki silca		plyty kanałowe sprężone, blacha trapezowa	membrana syntetyczna	tak	hydranty, gaśnice,	alarm

3. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :			POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W PILE										
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
3.1	64-920, ul. Ceglana 2	budynki magazynowe - wiaty	1970			zadawalający	stalowa			eternit	tak		
3.2	64-920, ul. Ceglana 2	budynki - garaże	1971			zadawalający	supereks			plyty betonowe, papa	tak	sprzęt gaśniczy	
3.3	64-920, ul. Ceglana 2	budynek warsztatów	1970	2010	termomodernizacja	dobry	cegła, supereks	betonowe	betonowe	papa	tak	sprzęt gaśniczy	monitoring, czujki alarmu, kraty

4. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE										
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
4.1	64-920 Pila, ul. 11 Listopada 40	budynki opieki całodobowej z zakwaterowaniem	ok. 1900	1992	przebudowa	dostateczny	cegła, gazobeton	plyta żerarska, betonowa	drewniane krokwie	dachówka	tak	centrala sygnalizacji pożaru (FPA5000)	wewnątrz budynku sygnalizacja alarmowa administracji, na zewnątrz monitoring budynku

5. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CHLEBNI										
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
5.1	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	administracyjno-mieszkalny	1993	2007	Termomodernizacja, remont instalacji elektrycznej i łazienek	dobry	supereks	betonowy	drewniana	blachodachówka	tak	gaśnica, czujniki dymu	alarm, kraty
5.2	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	budynki kamienny	1908	2007	Termomodernizacja, remont instalacji elektrycznej i łazienek	dostateczny	kamień, wapno, glina	głina, drzewo	drewniana	papa	tak	gaśnice, czujniki dymu	
5.3	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	budynki kamienny - pralnia	1908			dostateczny	kamień, wapno, glina	betonowy	drewniana	papa	tak	gaśnice, czujniki dymu	
5.4	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	budynki gospodarczo-mieszkalny	1966	2007	Termomodernizacja obiektu, remont instalacji elektrycznej	dobry	cegła	betonowy	stropodach	papa	tak	gaśnice, czujniki dymu	
5.5	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	kostnica	1976			dobry	cegła	betonowy	stropodach	papa	tak		
5.6	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	pomieszczenie socjalne - garaże	1983			dobry	cegła	betonowy	stropodach	eternit	tak	gaśnice	
5.7	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	warsztat	1974			dobry	cegła	betonowy	stropodach	eternit	tak	gaśnice	
5.8	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	pomieszczenia na agregat prądotwórczy	1976			dobry	cegła szczelinówka	betonowy	stropodach	papa	tak	gaśnice	metalowe drzwi
5.9	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	budynki gospodarczy	1988			dobry	cegła szczelinówka	betonowy	stropodach	papa	tak		
5.10	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	budynki gospodarczy (2) segmentowy	1990			dobry	cegła	betonowy	stropodach	papa	tak		
5.11	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	chlewnia	1908			dobry	cegła	betonowy	drewniana	eternit	tak		
5.12	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	stodoła	1908			dostateczny	cegła		drewniana	dachówka czerwona			
5.13	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	szopa do maszyn	1974			dobry	cegła	betonowy	stalowa	eternit			
5.14	89-310 Łobżenica, Chleбно 8	wiaty na sprzęt	1976			dobry	konstrukcja metalowa		stalowa	eternit			

5.15	89-310 Łobżenica, Chlebno 8	budynek gospodarczo-socjalny	1976			dobry	cegła	betonowy	stropodach	papa			
5.16	89-310 Łobżenica, Chlebno 8	magazyn paliw	1975			dobry	cegła	betonowy	stropodach	papa		gaśnica	drzwi metalowe
5.17	89-310 Łobżenica, Chlebno 8	pawilon pszczelarski	1982			dobry	cegła	betonowy	stropodach	eternit			drzwi metalowe
5.18	89-310 Łobżenica, Chlebno 8	szopa na narzędzia	1989			dobry	cegła		metalowy	eternit	tak	gaśnica	
5.19	89-310 Łobżenica, Chlebno 8	budynek zakładowy	1900	2007	Termomodernizacja wymiana dachu, remont instalacji elektrycznej, łazienek sanitariatów i kotłowni	dobry	cegła	betonowo-drewniane	drewniana	blachodachówka	tak	gaśnice, hydranty, czujniki dymu	

6. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNIE											
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
6.1	89-310 Łobżenica, Dębno 27	gmach główny + pawilon	1975			dobry	cegła	murowane		papa	tak	alarm przeciwpożarowy	alarm w kasie
6.2	89-310 Łobżenica, Dębno 27	portiernia	1975			dobry	cegła	beton	beton	papa	tak		
6.3	89-310 Łobżenica, Dębno 27	przechowalnia zwłok	1975			dobry	cegła	beton	beton	papa	tak		
6.4	89-310 Łobżenica, Dębno 27	agregatorownia	1975			dobry	cegła	beton	beton	papa	tak		
6.5	89-310 Łobżenica, Dębno 27	budynek warsztatu	1990			dobry	cegła	beton	beton	papa	tak		
6.6	89-310 Łobżenica, Dębno 27	świetlica letnia	1990			dobry	cegła	stalowe	stalowe	plastik-trapezowy	tak		
6.7	89-310 Łobżenica, Dębno 27	hydrofornia	1987			dobry	cegła	beton	beton	papa	tak		
6.8	89-310 Łobżenica, Dębno 27	wiata magazynowa	1994			dobry	cegła	stalowe	stalowe	blacha trapezowa	tak		
6.9	89-310 Łobżenica, Dębno 27	szklarnia z kotłownią	1975			dobry	stupy stalowe	stalowe	stalowe	szkło	tak		
6.10	89-310 Łobżenica, Dębno 27	budynki gospodarcze - chlewnia	1975			dobry	cegła	murowane	murowane	papa	tak		
6.11	89-310 Łobżenica, Dębno 27	garaże	1975			dobry	suporeks	beton	beton	papa	tak		
6.12	89-310 Łobżenica, Dębno 27	garaże pracownicze	1975			dobry	suporeks	beton	beton	papa	tak		

7. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FALMIEROWIE												
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe	
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu				
7.1	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	budynek główny (pałac) mieszkalno-usługowy	1926	1997	rozbudowa	dobry	piwnice - kamień, nadziemia - cegła na zaprawie wapiennej	piwnice i korytarze - odcinkowe z cegły, pozostałe drewniane, belkowe	drewniana		dachówka ceramiczna	tak	system detekcji i sygnalizacji pożaru DF 6000/1 (produkcja Cooper Lighting and Security), gaśnice i hydranty	całodobowo przebywają mieszkańcy wraz z opiekunami, zamki w drzwiach
7.2	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	budynek administracyjny (mieszkalno-administracyjny oraz kotłownia olejowa)				dobry	cegła pełna palona na zaprawie cementowo-wapiennej	prefabrykowane belki - T27 z wkładką żelbetową	drewniany		blacha stalowa dachówkopodobna	tak	system detekcji i sygnalizacji pożaru DF 6000/1 (produkcja Cooper Lighting and Security), gaśnice	w części administracyjnej system alarmowy SATEL, zamki w drzwiach
7.3	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	budynek warsztatowy magazynowy				zadawalający	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej	belki drewniane z podbitką z płyt wiórowo-cementowych	drewniany		plyty azbestowo-cementowe, faliste	nie	gaśnica	kraty w oknach, zamki w drzwiach, kłódka

7.4	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	budynek garażowy (przy ogrodnictwie) + magazyn					zadawalający	pustaki + cegła na zaprawie cementowo-wapiennej	belki i płyty żelbetowe	stropodach	papa termozgrzewalna	nie	gaśnica	kłódki na drzwiach
7.5	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	budynek gospodarczy (obok budynku administracyjnego) - magazyn					średni	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej	konstrukcja drewniana	stropodach	płyty azbestowo-cementowe, faliste	nie	brak	kłódki na drzwiach
7.6	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	kostnica - budynek magazynowy					dobry	cegła na zaprawie cementowo-wapiennej	drewniany	drewniana	papa na lepiku	nie	brak	zamek w drzwiach
7.7	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	portiernia					dobry	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej	płyta żelbetowa	stropodach	papa	nie	brak	zamki w drzwiach
7.8	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	stołówka letnia					dobry	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej	nie występują	stalowo-drewniana	blacha falista	nie	brak	budynek otwarty (w parku)
7.9	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	kotłownia przy szklarni					zadawalający	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej	na belkach z wkładami żelbetowymi	stropodach	papa	nie	gaśnica	kłódka na drzwiach
7.10	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	budynek garażowy na sprzęt rolniczy (przy kostnicy)					zadawalający	pustaki + cegła na zaprawie cementowo-wapiennej	nie występują	stropodach	płyta falista, azbestowo-cementowa	nie	brak	kłódki na drzwiach, kraty na oknach
7.11	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	budynek agregatu prądotwórczego	1993				dobry	błoczki gazobetonowe + cegła na zaprawie cementowo-wapiennej	płyty żelbetowe korytkowe	stropodach	podwójna papa na lepiku	nie	gaśnica	zamki w drzwiach
7.12	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	piwnica na warzywa okopowe (x2)					zadawalający	cegła pełna palona na zaprawie cementowo-wapiennej	odcinkowe na dźwigarach stalowych	stropodach	papa na lepiku	nie	brak	kłódka na drzwiach
7.13	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	szklarnia					dobry	cegła na zaprawie cementowo-wapiennej; konstrukcja stalowa oszklona	nie występują	stalowa oszklona	szkło	nie	brak	brak
7.14	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	szklarnia parapetowa					dobry	cegła na zaprawie cementowo-wapiennej; konstrukcja stalowa oszklona	nie występują	stalowa oszklona	szkło	nie	brak	brak
7.15	89-311 Falmierowo, Falmierowo 1	piwnica na okopowe					zadawalający	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej	odcinkowe na belkach stalowych, wypełnione cegłą	stropodach	podwójna papa na lepiku	nie	brak	kłódka na drzwiach

8. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZADKOWIE

lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
8.1	64-810 Kaczory, Rzadkowo 79	mieszkalny	1988	2013	termomodernizacja	dobry	cegła	betonowe	drewniane krokwie	blacha	tak	system ppoż	
8.2	64-810 Kaczory, Rzadkowo 79	mieszkalny	1988	2013, 2014	termomodernizacja	dobry	cegła	betonowe	beton	papa	tak	system przeciwpożarowy	
8.3	64-810 Kaczory, Rzadkowo 79	kotłownia	1988			dobry	cegła	betonowe	beton	papa	tak	system przeciwpożarowy	
8.4	64-810 Kaczory, Rzadkowo 79	garaż	1988			dobry	cegła	betonowe	beton	papa	tak		

13. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :				POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE									
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
Działalność prowadzona w obiektach Starostwa													
					-	-	-	-	-	-	-	-	

14. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :				POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE									
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
Działalność prowadzona w obiektach najmowanych													
					-	-	-	-	-	-	-	-	

15. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :				POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PILE									
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
15.1	64-920 Piła, ul. Walki Młodych 78	budynek magazynowo socjalny	przed 1939			dobry	cegła, beton	beton	drewniane	gont	tak	gaśnice	monitoring całodobowy
15.2	64-920 Piła, ul. Walki Młodych 78	hala magazynowa	1970			dobry	cegła, beton komórkowy		żelbetonowy	papa	tak	gaśnice	monitoring całodobowy
15.3	Białośliwie	budynek wagonowni	1923			zły	cegła, beton	kratownica stalowa		eternit	tak		monitoring całodobowy
15.4	Białośliwie	budynek warsztatowy	1930			zły	cegła, beton		drewniany	papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.5	Białośliwie	budynek produkcyjny	1932			zły	cegła, beton		drewniany	papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.6	Białośliwie	budynek administracyjny	1943			zły	cegła, beton	beton zbrojony	beton zbrojony	papa asfaltowa	tak		monitoring całodobowy
15.7	Białośliwie	budynek administracyjny	1945			zły	cegła, beton		beton	papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.8	Białośliwie	budynek magazynowy	1905			zły	cegła, beton		drewniany	papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.9	Białośliwie	budynek magazynowy	1905			zły	cegła, beton		drewniany	papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.10	Białośliwie	budynek magazynowy	1945			zły	cegła, beton		drewniany	papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.11	Białośliwie	budynek magazynowy	1945			zły	cegła, beton		drewniany	papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.12	Białośliwie	budynek produkcyjny	1942			zły	cegła, beton		drewniany	papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.13	Białośliwie	budynek ustępu	1958			zły	cegła, beton		beton	papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.14	Białośliwie	budynek murowany	1905			zły	cegła, beton		beton	papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.15	Białośliwie	budynek magazynowy	1955			zły	cegła, beton		drewniany	papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.16	Białośliwie	budynek parowozowni	1901			zły	cegła, beton	drewniany	drewniany	papa bitumiczna	brak		monitoring całodobowy
15.17	Białośliwie	budynek magazynowy	1945			zły	cegła, beton	drewniany		papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.18	Białośliwie	budynek wagonowni	1955			zły	cegła, beton	konstrukcja stalowa		blacha	tak		monitoring całodobowy
15.19	Białośliwie	budynek gospodarczy	1961			zły	cegła, beton	drewniany		papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.20	Białośliwie	budynek magazynowy	1901			zły	cegła, beton	drewniany		papa bitumiczna	tak		monitoring całodobowy
15.21	Białośliwie	bunkier murowany	1905			zły	cegła, beton				brak		monitoring całodobowy
15.22	Białośliwie	wiata metalowa	1911			zły	stal			blacha profilowana			monitoring całodobowy
15.23	Białośliwie	budynek dworcowy	1901			zły	cegła, beton		beton	papa bitumiczna			monitoring całodobowy
15.24	64-920 Piła, ul. Walki Młodych 78	garaż metalowy (blaszany)	2008			dobry							

16. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W PILE								
Ip.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
Działalność prowadzona w obiektach Starostwa													
					-	-	-	-	-	-	-	-	

17. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI								
Ip.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
Działalność prowadzona w obiektach Starostwa													
					-	-	-	-	-	-	-	-	

18. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W OSIEKU N/NOTECIĄ								
Ip.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
Działalność prowadzona w obiektach osób trzecich													
					-	-	-	-	-	-	-	-	

19. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W PILE								
Ip.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
Działalność prowadzona w obiektach Starostwa													
					-	-	-	-	-	-	-	-	

20. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W PILE								
Ip.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
20.1	64-920 Piła, ul. Śniadeckich 27 A/B	budynek internatu	1967			dobry	cegła pełna	stropy gęstożebrowe DZ-3	stropodach DZ-3 ze spadkiem	papa	tak	gaśnice, system sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000	system alarmowy SATEL monitorowany całodobowo przez firmę Asecura
20.2	64-920 Piła, ul. Śniadeckich 27 A/B	budynek szkoły	1967			dobry	cegła pełna	stropy gęstożebrowe DZ-4	stropodach DZ-3 ze spadkiem	papa	tak	gaśnice	system alarmowy SATEL monitorowany całodobowo przez firmę Asecura
20.3	64-920 Piła, ul. Śniadeckich 27 A/B	budynek gospodarczy	1967			dobry	cegła pełna	stropy gęstożebrowe	stropodach DZ-3 ze spadkiem	papa	tak		system alarmowy SATEL monitorowany całodobowo przez firmę Asecura

21. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE								
Ip.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
21.1	64-920 Piła, ul. Gen. Sikorskiego 73	budynek szkoły	1910	2010	termomodernizacja, ocieplenie, wymiana okien, CO	dobry	cegła	drewniane	belki	dachówka	tak	gaśnice, hydranty	alarm antywłamaniowy, kraty
21.2	64-920 Piła, ul. Gen. Sikorskiego 73	sala gimnastyczna	1976	2009	połączenie z nową halą, wymiana posadzki i okien, nowa elewacja	dobry	cegła	żelbeton	żelbeton	papa	tak	gasnice, hydranty	alarm antywłamaniowy, kraty
21.3	64-920 Piła, ul. Gen. Sikorskiego 73	sala widowiskowo - sportowa	2009			dobry	plyty warstwowe	konstrukcja stalowa	konstrukcja stalowa	stalowa	tak	gaśnice, hydranty	alarm antywłamaniowy

22. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE								
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
Działalność prowadzona w obiektach ZSP nr 3 w Pile													
					-	-	-	-	-	-	-	-	

23. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE								
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
23.1	64-920 Piła, ul. Wincentego Pola 11	budynek szkolny	1931			dobry	cegła pełna palona na konstrukcji stalowej	stropy typ Ackermann lub typu Teriva	budynek główny - żelbeton ocieplony styropapą	styropapa	tak	gasnice proszkowe, hydranty	TV przemysłowa z 24 godz. nagrywaniem (5 kamer monitorujących wejście do budynku)
23.2	64-920 Piła, ul. Wincentego Pola 11	aula szkolna	1931			dobry	cegła pełna palona na konstrukcji stalowej	dach niskospadowy o konstrukcji drewnianej	stropodach na konstrukcji drewnianej, ocieplony styropapą	styropapa	tak	gasnice proszkowe, hydranty	
23.3	64-920 Piła, ul. Wincentego Pola 11	sala gimnastyczna	1931			dobry	cegła pełna palona na konstrukcji stalowej	dach niskospadowy o konstrukcji stalowo-drewnianej	stropodach o konstrukcji stalowo-drewnianej, ocieplony styropapą	styropapa	tak	gasnice proszkowe, hydranty	

24. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PIŁCE SIATKOWEJ W PILE								
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
Działalność prowadzona w obiektach I LO w Pile													
					-	-	-	-	-	-	-	-	

25. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE								
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
25.1	64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18A	budynek szkoły	ok. 1900	2010	Wykonanie elewacji zewnętrznej i wymiana okien	dobry	cegła			dachówka	tak	dyżur całodobowy	monitoring
25.2	64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18A	budynek internatu	1968	2001/ 2005	Wykonanie elewacji zewnętrznej i wymiana okien	dobry	betonowe	żelbetonowe	żelbetowy	papa	tak	dyżur całodobowy	dyżur całodobowy
25.3	64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18A	sala gimnastyczna	ok. 1900	2010	Wykonanie elewacji zewnętrznej i wymiana okien	dobry	cegła			dachówka	tak	dyżur całodobowy	dyżur całodobowy

26. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE								
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			

26.1	64-920 Piła, Powstańców Wielkopolskich 18	Al. Szkoła	1965	2010	Termomodernizacja budynku szkoły obejmowała m.in. ułożenie płyt styropapy, ułożenie papy termozgrzewalnej, założenie obróbek blacharskich i rynien, wymiana instalacji odgromowej.	dobry	cegła pełna i kratówka, grubość 38 cm	prefabrykowane; Akermna D2 panwiowe	prefabrykowane; Akermna D2 panwiowe	papa termozgrzewalna	tak	instalacja odgromowa, gaśnice	alarm, monitoring
26.2	64-920 Piła, Powstańców Wielkopolskich 18	Al. Internat	1967	2013	Termomodernizacja budynku internatu obejmowała m. in. wymianę stolarki okiennej wraz z osadzeniem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, wymianę obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej.	dobry	betonowe, cegła pełna i kratówka	D2-3 i DMS	D2 - 3 płyty korytkowe, wentylowane, ocieplone	papa termozgrzewalna	tak	instalacja odgromowa, gaśnice, hydranty	
26.3	64-920 Piła, Powstańców Wielkopolskich 18	Al. Garaże	1969			dostateczny	cegła	płyty korytkowe		papa asfaltowa			
26.4	64-920 Piła, ul. Bydgoska 80B	Hala sportowa	1981	2013	Termomodernizacja budynku hali sportowej obejmowała m. in. wymianę stolarki okiennej wraz z osadzeniem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z izolacją termiczną, montaż urządzeń i elementów wentylacji nawiewno-wywiewnej.	dobry	murowane - pustaki, cegła		dźwigary deskowe klejone	papa termozgrzewalna dwuwarstwowa	tak	instalacja odgromowa, gaśnice, hydranty	

27. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :					CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU								
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
27.1	89-300 Wyrzysk, ul. Wiejska 1	budynek szkolny	2003	brak	brak	dobry	murowane	kanalowe płyty stropowe prefabrykowane	drewniana z pokryciem z dachówki zakładkowej	dachówka cementowa	tak	czujka dymu na poddaszu, gaśnice, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne	system sygnalizacji włamania
27.2	89-300 Wyrzysk, ul. Wiejska 1	hala sportowa z łącznikiem	2007	2010	termomodernizacja	dobry	murowane z bloczków gazobetonowych, docieplone styropianem, szczytowe ponad murem wypełnione profilami PCV	konstrukcja z łukowych elementów	konstrukcja drewniana z pokryciem z materiału PCV ns bazie siatki syntetycznej	papa wierzchnia termozgrzewalna, łącznik - płyta termiczna	tak	gaśnice	monitoring

27.3	89-340 Białosłowie, Niezychowo 1	budynek szkoły	1884	2010	termomodernizacja	dobry	cegła, beton ocieplony styropianem	żelbetowy	żelbetowy	papa	tak	gaśnice proszkowe	monitoring, alarm lokalny w sali komputerowej
27.4	89-340 Białosłowie, Niezychowo 1	hala sportowa	2008	brak	brak	bardzo dobry	beton komórkowy ocieplony styropianem, płyta warstwowa z rdzenie z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej na konstrukcji stalowej	blacha trapezowa	stalowy	blacha trapezowa + paroizolacja styropian, folia, papa termozgrzewalna	tak	hydranty wewnętrzne, gaśnice proszkowe	alarm lokalny
27.5	89-340 Białosłowie, Niezychowo 1	garaże	1994	brak	brak	dobry	cegła ceramiczna szczelinowa, bloczki gazobetonowe, suporeks	w części pierwszej: płyty korytkowe nieocieplone, w części drugiej: drewniany z podsufitką i ociepleniem	I płyty korytkowe nieocieplone, II drewniany z podsufitką i ociepleniem	I - papa asfaltowa, II eternit falisty	tak	gaśnice proszkowe	brak
27.6	89-340 Białosłowie, Niezychowo 1	warsztaty szkolne	1966	2010	termomodernizacja	dobry	cegła ceramiczna szczelinowa i pełna, płyty żelbetowe, ocieplony styropianem	żelbetowy	płyty korytkowe ocieplone styropianem	papa termozgrzewalna	tak	gaśnice proszkowe	brak

28. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBZENICY											
Ip.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
28.1	89-310 Łobżenica, ul. Złotowska 15	budynek szkoły z salą gimnastyczną	bd.	2007	termomodernizacja	dobry	cegła	prefabrykowane typu żerań oraz żelbeton	wentylowany z płyt kanałowych	papa termozgrzewalna	tak	gaśnice, hydranty	alarm, monitoring, kamery zewnętrzne
28.2	89-310 Łobżenica, ul. Złotowska 15	sala gimnastyczna duża	bd.	2007	termomodernizacja								
28.3	89-310 Łobżenica, ul. Złotowska 15	sala gimnastyczna mała	bd.	2007	termomodernizacja								

29. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W PILE											
Ip.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
29.1	64-920 Pila, ul. Ceglana 4	budynek szkoły	1971	2006	termomodernizacja	dobry	murowane	żelbetonowe	żelbeton	papa	tak	hydranty, gaśnice,	monitoring
29.2	64-920 Pila, ul. Ceglana 4	sala gimnastyczna	1971	2009	remont podłogi	dobry	murowane	żelbetonowe	żelbeton	papa	tak	hydranty, gaśnice,	monitoring

30. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PILE										
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
30.1	64-920 Piła, ul. Teatralna 1	budynek szkoły	1945	2010	remont pokrycia dachowego- papa termozgrzewalna, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana zaworów grzejnikowych.	dobry	cegła	ceglane	drewniany	papa termozgrzewalna	tak	hydranty, gaśnice	monitoring wizyjny, czujki ruchowe
30.2	64-920 Piła, ul. Teatralna 1	sala sportowa	2007			dobry	slupy żelbetowe, bloczki gaobeton		kratownice stalowe	plyty warstwowe z blachy stalowej, powlekane z rdzeniem styropianowym	tak	gaśnice	

31. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W PILE										
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
31.1	64-920 Piła, ul. Kilińskiego 16	budynek szkół	ok.1920			dobry	cegła pełna	ceramiczne żebrowe	drewniana	dachówka	tak	gaśnice	centrala alarmowa, monitoring wizyjny
31.2	64-920 Piła, ul. Kilińskiego 16	sala gimnastyczna	ok. 1920			dobry	cegła pełna	drewniany	drewniana	papa termozgrzewalna	tak	gaśnice	monitoring wizyjny
31.3	64-920 Piła, ul. Okrzei 4	budynek administracyjno-gospodarczy, schronisko młodzieżowe	1983			dobry	bloczki gazobetonowe	plyta żerańska		papa	tak	gaśnice	monitoring wizyjny
31.4	64-920 Piła, ul. Kilińskiego 12	budynek oświatowy	ok. 1920			dobry	cegła pełna	ceramiczne żebrowe	drewniana	dachówka	tak	gaśnice	

32. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA :			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W RZADKOWIE										
lp.	lokalizacja/adres	przeznaczenie budynku	rok budowy	rok modernizacji	opis modernizacji	stan budynku	konstrukcja budynku				instalacja odgromowa - sprawna (tak/nie)	zabezpieczenia przeciwpożarowe	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
							ściany	stropy	konstrukcja dachu	pokrycie dachu			
Działalność prowadzona w obiektach DPS Rządkowo													