

Załącznik nr 5

Lp.	jednostka organizacyjna	budynek	stan budynku	rok budowy	sprawne urządzenia odgromowe	materiały konstrukcyjne				zabezpieczenia przeciwpożarowe (proszę wymienić jakie)	zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (proszę wymienić jakie)
						ściany	stropy	stropodachy	pokrycie dachu		
1	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	ZAKŁADOWY	DOBRY	1900	tak	cegła	betonowo-drewniane		blachodachówka	gaśnice, hydranty, czujki dymne	kraty w oknach
		ADM - MIESZKALNY	DOBRY	1993	tak	supereks	betonowy		blachodachówka	gaśnice, czujki dymne	alarm, kraty
		BUDYNEK KAMIENNY	DOSTATECZNY	1908	tak	kamień, wapno, glina	głina, drzewo		papa	gaśnice, czujki dymne	-
		BUDYNEK KAMIENNY-PRALNIA	DOSTATECZNY	1908	tak	kamień, wapno, glina	betonowy		papa	gaśnice, czujki dymne	-
		BUDYNEK GOSPODARCZO-MIESZKALNY	DOBRY	1966	tak	cegła	betonowy	papa		gaśnice, czujki dymne	-
		POMIESZCZENIE SOCJALNE-GARAŻE	DOBRY	1983	tak	cegła	betonowy		eternit	gaśnice	
		WARSZTAT	DOBRY	1974	tak	cegła	betonowy		eternit	gaśnice	
		POMIESZCZENIE NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	DOBRY	1976	tak	cegła-szczelinówka	betonowy	papa		gaśnice	metalowe drzwi
		BUDYNEK GOSPODARCZY	DOBRY	1988	-	cegła-szczelinówka	betonowy	papa			
		BUDYNEK GOSP. 2 SEGMENTOWY	DOBRY	1990	tak	cegła	beton	papa			
		CHLEWIA	DOBRY	1908	tak	cegła	betonowy		eternit		
		STODOŁA	DOSTATECZNY	1908		cegła			dachówka czerwona		
		SZOPIA DO MASZYN	DOBRY	1974		cegła	betonowy		eternit		
		WIATA NA SPRZĘT	DOBRY	1976		konstrukcja metalowa			eternit		
		BUDYNEK GOS. SOCJALNY	DOBRY	1976		cegła	betonowy	papa			
		MAGAZYN PALIW	DOBRY	1975		cegła	betonowy	papa		gaśnica	drzwi metalowe
		PAWILON PSZCZELARSKI	DOBRY	1982		cegła	betonowy	eternit			drzwi metalowe
SZOPIA DO NARZĘDZII	DOBRY	1989	tak	cegła			eternit	gaśnica			
2	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	Gmach główny + pawilon	dobry	1975	tak	cegła	murowane	murowane	papa	alarm p.poż.	alarm-kasa
		Portiernia	dobry	1975	tak	cegła	beton	beton	papa		
		Przechowalnia zwłok	dobry	1975	tak	cegła	beton	beton	papa		
		Agregatorownia	dobry	1975	tak	cegła	beton	beton	papa		
		Budynek warsztatu	dobry	1990	tak	cegła	beton	beton	papa		
		Świetlica letnia	dobry	1990	tak	cegła	stalowe	stalowe	eternit		
		Hydrofornia	dobry	1987	tak	cegła	beton	beton	papa		
		Wiata magazynowa	dobry	1994	tak	cegła	stalowe	stalowe	eternit		
		Szklarnia z kotłownią	dobry	1975	tak	słupy stalowe	stalowe	stalowe	szkło		
		Budynki gos.-chlewnia	dobry	1975	tak	cegła	murowane	murowane	papa		
		Garaże	dobry	1975	tak	suporex	beton	beton	papa		
		Garaże pracownicze	dobry	1975	tak	suporex	beton	beton	papa		

3	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	BUDYNEK GŁÓWNY – PALAC mieszkalno-usługowy	dobry	1926, rozbudowa 1997	tak	piwnice - kamień, nadziemia - cegła na zaprawie wapiennej	piwnice i korytarze - odcinkowe z cegły, pozostałe drewniane, belkowe		dachówka ceramiczna	System detekcji i sygnalizacji pożaru DF 6000 produkcji COOPER, gaśnice i hydranty	całodobowo w budynku przebywają mieszkańcy wraz z opiekunkami, zamki w drzwiach
		BUDYNEK ADMINISTRACYJNY mieszkalno-administracyjny oraz kotłownia olejowa	dobry		tak	cegła pełna palona na zaprawie cementowo-wapiennej	prefabrykowany belki T-27 z wkładką żelbetową		blacha dachówkopodobna	System detekcji i sygnalizacji pożaru DF 6000 produkcji COOPER, gaśnice i hydranty	w części administracyjnej system alarmowy, zamki w drzwiach
		BUDYNEK WARSZTATOWO-MAGAZYNOWY	zadawalający		nie	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej	belki drewniane z podbitką z płyt wiórowo-cementowych		drewniany, kryty płytami azbestowo-cementowymi, falistymi	gaśnica	kraty w oknach, zamki w drzwiach, klódka na drzwiach
		BUDYNEK GARAŻOWY (przy ogrodnictwie) + MAGAZYN	dobry		nie	puszki + cegła na zaprawie cementowo-wapiennej		belki i płyty żelbetowe, kryty papa		gaśnica	klódki na drzwiach
		BUDYNEK GOSPODARCZY (obok Budynku Administracyjnego) magazynowy	średni		nie	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej		konstrukcja drewniana, pokryta płytami falistymi azbestowo-cementowymi		brak	klódki na drzwiach
		PIWNICA NA WARZYWA OKOPOWE (2 szt.)	dobry		nie	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej	odcinkowe na dźwigarach stalowych	papa na lepiku		brak	klódki na drzwiach
		KOSTNICA Budynek magazynowy	dobry		nie	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej	drewniany		konstrukcja drewniana pokryta papą na lepiku	brak	zamek w drzwiach
		PORTIERNIA	dobry		nie	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej	plyta żelbetowa	papa		gaśnica	zamki w drzwiach
		STOŁÓWKA LETNIA	dobry		nie	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej		konstrukcja stalowo-drewniana pokryta blachą falista		brak	brak, budynek bez drzwi i okien, otwarty, w parku
		KOTŁOWNIA PRZY SZKLARNI	dobry		nie	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej		belki i wkłady żelbetowe pokryte papą		gaśnica	zamki w drzwiach
		SZKLARNIA	dobry		nie	cegła na zaprawie cementowo-wapiennej, konstrukcja stalowa oszklona			konstrukcja stalowa oszklona	brak	brak
		SZKLARNIA PARAPETOWA	dobry		nie	cegła na zaprawie cementowo-wapiennej, konstrukcja stalowa oszklona			konstrukcja stalowa oszklona	brak	brak
		PIWNICA NA OKOPOWE	dobry		nie	cegła pełna na zaprawie cementowo-wapiennej	odcinkowy na belkach stalowych wypełniony cegłą	podwójnie papa na lepiku		brak	klódka na drzwiach
		BUDYNEK GARAŻOWY NA SPRZĘT ROLNICZY (przy Kostnicy)	dobry		nie	puszki + cegła na zaprawie cementowo-wapiennej		belki drewniane pokryte płytami falistymi azbestowo-cementowymi		brak	klódki na drzwiach, kraty na oknach
		BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO	dobry		nie	błoczki gazobetonowe + cegła na zaprawie cementowo-wapiennej	plyty żelbetowe korytkowe		plyty żelbetowe korytkowe pokryte podwójnie papą na lepiku	gaśnica	zamki w drzwiach
		BUDYNEK MAGAZYNOWY - GARAŻ (przy Budynku Warsztatowo-Magazynowym)	dobry		nie	puszki Alfa, cegła na zaprawie cementowo-wapiennej	prefabrykowane (przy Budynku Warsztatowo-Magazynowym)	konstrukcja drewniana, kryty papą		brak	klódka na drzwiach
WIATA MAGAZYNOWA	zły		nie	ściana szczytowa elementy żelbetowe prefabrykowane, słupy żelbetowe prefabrykowane		plyty żelbetowe, prefabrykowane, pokryte papą		brak	brak, budynek bez drzwi i okien, otwarty		

4	Dom Pomocy Społecznej w Pile	opieki całodobowej z zakwaterowaniem	DOSTATECZNY	ok. 1900, brak dokumentów o budowie; przebudowa w 1992 roku	tak	cegła, gazobeton	plyta żerańska, betonowa	drewniane krokwie	dachówka	centrala sygnalizacji pożaru BOSCH B2 500	wewnątrz budynku sygnalizacja alarmowa w administracji, na zewnątrz - monitoring budynku
5	Dom Pomocy Społecznej w Rządowie	mieszkalny	dobry	1988	tak	cegła	betonowe	drewniane	blacha	brak	brak
		mieszkalny	dobry	1988	tak	cegła	betonowe	beton	papa	system ppoż.	brak
		kotłownia	dobry	1988	tak	cegła	betonowe	beton	papa	system ppoż.	brak
		garaż	dobry	1988	tak	cegła	betonowe	beton	papa	brak	brak
		hangar-szopa	do rozbiórki	1940	tak	drewno	drewno		papa	brak	brak
6	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile	budynek szkolny	dobry	1931	tak	cegła pełna palona na konstrukcji stalowej	stropy typu Ackerman lub typu Teriva	budynke główny - żelbeton ocieplony styropapą	papa	gaśnice proszkowe, hydranty	TV przemysłowa z 24 h nagrywaniem (5 kamer monitorujących wejście do budynku)
		aula szkolna	dobry	1931	tak	cegła pełna palona na konstrukcji stalowej	stropy typu Ackerman lub typu Teriva	aula-stropodach na konstrukcji drewnianej, ocieplony styropapą	papa	gaśnice proszkowe, hydranty	
		sala gimnastyczna	dobry	1931	tak	cegła pełna palona na konstrukcji stalowej	stropy typu Ackerman lub typu Teriva	stropodach z posykiem płyta OSB na konstrukcji stalowej, ocieplony styropapą	papa	gaśnice proszkowe, hydranty	
7	Młodzieżowy Dom Kultury "ISKRA"	obiekt oświatowy	b.dobry	2009	tak	blocczi silka		plyty kanałowe sprężone kryty blacha trapezowa	membrana syntetyczna	hydranty, gaśnice	alarm
8	Biuo Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych	lokal użytkowy	b.dobry	2009	tak	blocczi silka		plyty kanałowe sprężone kryty blacha trapezowa	membrana syntetyczna	hydranty, gaśnice	alarm
8	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	szkolno-administracyjny	dobry	1909	tak	cegła	drewniany	krokwie	eternit	TAK (instalacja)	TAK (monitoring)
		internat	dobry	1909	tak	cegła	betonowy	betonowa	papa	TAK (instalacja)	TAK (monitoring)
		warsztaty szkolne	dobry	1973	tak	superex	drewniany	krokwie	eternit-papa	TAK (instalacja)	TAK (monitoring)
		hala sportowa	dobry	2004	tak	superex	drewniany	stalowa	styropapa	TAK (instalacja)	TAK (monitoring)
		budynek główny	dobry	1929	tak	cegła	murowany	drewniana	dachówka	TAK (instalacja)	TAK (monitoring)
9	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	kultury	dobry	odbudowany po wojnie	tak	cegła pełna,plyty	drewniany, belki drewniane	gazobetonowy skrzynkowy, przylegający budynek parterowy drewniany na dźwigarach stalowych	drewniany pokryty papą termozgrzewalną	monitoring	monitoring
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	Budynek wagonowni	zły	1923	tak	cegła beton	brak	kratownica stalowa	eternit	-	monitoring całodobowy
		Budynek warsztatowy	zły	1930	tak	cegła beton	papa	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek produkcyjny	zły	1932	tak	cegła beton	papa	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek administracyjny	zły	1943	tak	cegła beton	beton zbrojony	beton zbrojony	papa asfaltowa	-	monitoring całodobowy
		Budynek administracyjny	zły	1945	tak	cegła beton	-	beton	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek magazynowy	zły	1905	tak	cegła beton	-	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek magazynowy	zły	1905	tak	cegła beton	-	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek magazynowy	zły	1945	tak	cegła beton	-	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek magazynowy	zły	1945	tak	cegła beton	-	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek produkcyjny	zły	1942	tak	cegła beton	-	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek ustępu	zły	1958	tak	cegła beton	beton	beton	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek murowany	zły	1905	tak	cegła beton	-	beton	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek magazynowy	zły	1955	tak	cegła beton	-	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek parowozowni	zły	1901	brak	cegła beton	drewniane	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek magazynowy	zły	1945	tak	cegła beton	-	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek wagonowni	zły	1955	tak	cegła beton	-	konstrukcja stalowa	blacha	-	monitoring całodobowy
		Budynek gospodarczy	zły	1961	tak	cegła beton	-	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek magazynowy	zły	1901	tak	cegła beton	-	drewniane	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Bunkier murowany	zły	1905	brak	cegła beton	-	-	-	-	monitoring całodobowy
		Wiatka metalowa	zły	1911	-	stal	-	-	blacha profilowana	-	monitoring całodobowy
		Budynek dworcowy	zły	1901	-	cegła beton	-	beton	papa bitumiczna	-	monitoring całodobowy
		Budynek magazynowo- socjalny	dobry	przed 1939	tak	cegła beton	betonowe	drewniane	gont	gaśnice	monitoring całodobowy
		Garaż metalowy (blaszny)	dobry	2008	brak						
Hala magazynowa	dobry	1970	tak		cegła, beton komórkowy		żelbetowy	papa			

11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile	budynek internatu	dobry	1967	tak	cegła pełna	stropy gęstożebrowe DZ-3	stropodach DZ-3 ze spadkiem	papa	gaśnice, system sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000	system alarmowy SATEL monitorowany całodobowo przez firmę ASECURA
		budynek szkoły	dobry	1967	tak	cegła pełna	stropy gęstożebrowe DZ-3	stropodach DZ-3 ze spadkiem	papa	gaśnice	system alarmowy SATEL monitorowany całodobowo przez firmę ASECURA
		budynek szkoły	do gruntownego remontu	1991		blocki betonowe M-6, cegła pełna	plyty kanałowe i AKERMANA	ramy z dwuteowników stalowych I 340, płatnie 2I 220, krokwie I 220, belki nosne dwuteow. Stalowe 2 I 450	gonty bitumiczne	gaśnice	ochrona całodobowa przez firmę TAFE (ochroniarz)
12	Starostwo Powiatowe w Pile	budynek administracyjno - biurowy	dobry	ok.1930	tak	cegła	ceramiczne	drewniane	dachówka	urządzenia wywołujące alarm w miejscu obiektu, budynek wyposażony jest w gaśnice, na terenie nieruchomości istnieje hydrant zewnętrzny	Budynek wyposażony w elektroniczny system sygnalizacyjny - alarmowy monitorowany całą dobę. Okna w piwnicy i części okien na parterze jest okratowanych, pozostałe wyposażone są w szyby antywłamaniowe
		budynek biurowy	dobry	1983	tak	cegła, gazobeton	plyty kanałowe	plyty korytkowe	papa	Budynek wyposażony jest w gaśnice i 6 szt. czynnych hydrantów wewnętrznych, na terenie nieruchomości znajduje się hydrant zewnętrzny	W budynku funkcjonują instytucje powiatowe działające całą dobę
		Budynek magazynowy	dobry	1985	tak	cegła gazobeton		żelbetowy	papa	Budynek wyposażony jest w 2 gaśnice	
		Budynek administracyjny	dobry	1957	tak	cegła	ceramiczne Dz-3	żelbetowy	papa	Na terenie nieruchomości znajduje się hydrant zewnętrzny	
		Budynek administracyjno - biurowy	dobry	1985	tak	cegła	plyty kanałowe	plyty korytkowe	papa	Budynek wyposażony jest w 12 gaśnic i 4 hydranty wewnętrzne, na terenie nieruchomości znajduje się hydrant zewnętrzny	Część pomieszczeń wyposażonych jest w instalację alarmową wykrywająca włamanie
		Agregatorownia	dobry	1980	tak	cegła		ceramiczne Dz-3	papa	Na terenie nieruchomości znajduje się hydrant zewnętrzny	
		Budynek administracyjno - biurowy	dobry	1927	tak	cegła ceramiczna	żelbetowy	drewniane	dachówka	Pomieszczenia w piwnicy na parterze budynku wyposażone są w urządzenia wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu, budynek wyposażony jest w gaśnice i 7 szt. hydrantów wewnętrznych, na terenie nieruchomości znajduje się hydrant zewnętrzny	Okna w piwnicy i na parterze budynku są okratowane lub wyposażone w szyby antywłamaniowe, zainstalowana jest w nich sygnalizacja alarmowa. W budynku pełniący jest całodobowy dozór pracowników firmy ochroniarskiej. Cały kompleks budynków objęty jest całodobowym monitoringiem przy pomocy telewizji przemysłowej
		Budynek garażowy (5 boksów + zaplecze)	dobry	1975	tak	cegła		plyty korytkowe	papa	Budynek wyposażony jest w gaśnice, posiada dostęp do wody.	Budynek znajduje się na terenie ogrodzonym, po zakończeniu pracy Starostwa bramy są zamykane. Budynek objęty jest całodobowym monitoringiem telewizji przemysłowej.
		Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjne dla Osób Niepełnosprawnych	dobry	1985/2007	tak	gazobeton		konstrukcja stalowa, żelbeton	papa	Budynek wyposażony w gaśnice, hydrant wewnętrzny	Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie. Drzwi wejściowe wyposażone są w dwa zamki
		Budynek administracyjny	dobry	1991	tak	cegła	plyty kanałowe	plyty korytkowe	papa	Budynek wyposażony jest w gaśnice i 12 sztuk hydrantów wewnętrznych. Na terenie nieruchomości znajduje się hydrant zewnętrzny	W budynku istnieje sygnalizacja alarmowa monitorowana przez firmę ochroniarską dysponującą grupą szybkiego reagowania. Budynek objęty jest całodobowym monitoringiem telewizji przemysłowej.
Wiata	dobry	1990	tak	konstrukcja stalowa, siatka			blacha falista		Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie.		

13	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku	budynek szkolny	dobry	2003	tak	murwane	kanalowe płyty stropowe prefabrykowane	----	dachówka cementowa	czujka dymowa na poddaszu, gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne	system sygnalizacji włamania
		hala sportowa z łącznikiem	dobry	2007	tak	murowane z bloczków gazobetonowych docieplone styropianem, szczytowe ponad murem wypełnione profilami PCV	konstrukcja hali z łukowych elementów		papa wierzchnia termozgrzewalna; łącznik - płyta termiczna		
13	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	szkola	dobry	1965	tak	cegła pełna i kratówka gr. 38cm	prefabrykowany Akermana, DZ, panwiowy	D2, prefabrykowany	papa termozgrzewalna	odgromówka, gaśnice	alarm, monitoring
		internat	dobry	1967	nie	betonowe, cegła pełna i kratówka	D2-3 i DMS	D2-3, płyty korytkowe, wentylowane, ocieplony	papa termozgrzewalna	odgromówka, gaśnice, hydranty	
		garaże	dostateczny	1969		cegła		płyty korytkowe	papa asfaltowa		
		hala sportowa	dostateczny	1981	nie	murowane, pustaki, cegła	dźwigary deskowe-klejone	prefabrykowany	papa termozgrzewalna	odgromówka, gaśnice, hydranty	
14	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	Budynek szkoły	dobry	ok. 1900	tak	cegła			dachówka	Dyżur całodobowy	monitoring
		Budynek internatu	dobry	1968	tak	betonowe	żelbetonowe		papa	Dyżur całodobowy	Dyżur całodobowy
		Sala gimnastyczna	dobry	ok. 1900	tak	cegła			dachówka	Dyżur całodobowy	Dyżur całodobowy
15	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	Budynek szkoły	dobry	1910	tak	cegła	drewniane	belki	dachówka	gaśnice, hydranty	alarm antywłamaniowy, kraty
		Sala gimnastyczna	dobry	1976	tak	cegła	żelbeton	żelbeton	papa	gaśnice, hydranty	alarm antywłamaniowy, kraty
		Sala Widowiskowo-sportowa	dobry	2009	tak	płyty warstwowe	konstrukcja stalowa	konstrukcja stalowa	konstrukcja stalowa	gaśnice, hydranty	alarm antywłamaniowy
16	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Łobżenicy	budynek szkoły z salą gimnastyczną	dobry, po termomodernizacji w 2007 roku	brak danych	tak	cegła	prefabrykowane typu Żerań oraz żelbeton	wentylowane z płyt kanałowych	papa termozgrzewalna	gaśnice, hydranty	alarm, monitoring wizyjny kamery zewnętrzne
		sala gimnastyczna duża									
		sala gimnastyczna mała									
		budynek gospodarczy	wymaga remontu	brak danych	tak	cegła pełna, szczelinowa	brak	dach o konstrukcji drewnianej	papa na lepiku	gaśnice	monitoring wizyjny, kamery zewnętrzne
17	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej	szkolny	dobry	1945	tak	ceglane	ceglane	drewniane	papa termozgrzewalna	hydranty, gaśnice	monitoring wizyjny, czujki ruchowe
		sala sportowa	dobry	2007	tak	słupy żelbetowe, bloczki gazobeton		kratownice stalowe	płyty warstwowe z blachy stalowej powlekanej z rdzeniem styropianowym		
18	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3	szkoly	dobry	ok. 1920	tak	cegła pełna	ceramiczne, żebrowe	drewniane	dachówka	gaśnice	centrala alarmowa, monitoring wizyjny
		sala gimnastyczna	dobry	ok. 1920	tak	cegła pełna	drewniane	drewniane	papa termozgrzew.	gaśnice	monitoring wizyjny
		administracyjno - gosp. schronisko	dobry	1983	tak	bloczki gazobetonowe	plyta żerańska		papa	gaśnice	
		działalność oświatowa	dobry	ok. 1920	tak	cegła pełna	ceramiczne, żebrowe	drewniane	dachówka	gaśnice	
19	Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie	szkola	dobry (po termomodernizacji w 2010r)	1884	tak	cegła, beton, ocieplony styropianem	żelbetowy	żelbetowy	papa	gaśnice proszkowe	monitoring, alarm lokalny w sali komputerowej, 2 zamki patentowe
		hala sportowa	bardzo dobry	2008	tak	beton komórkowy ocieplony styropianem, płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej na konstrukcji stalowej	-	stalowy	blacha trapezowa + paroizolacja styropian + folia + papa termozgrzewalna	hydranty wewnętrzne, gaśnice proszkowe	alarm lokalny, 2 zamki patentowe
		warsztaty szkolne	dobry (po termomodernizacji w 2010r)	1966	tak	cegła ceramiczna szczelinowa i pełna, płyty żelbetowe, ocieplony styropianem	-	płyty korytkowe ocieplone styropianem	papa termozgrzewalna	gaśnice proszkowe	brak
		garaże	dobry	1994	nie	cegła ceramiczna szczelinowa, bloczki gazobetonowe, suporex	-	I część- płyty korytkowe nieocieplone, II część- drewniany z podsufitką i ociepleniem	I cz. papa asfaltowa, II cz. etemit falisty	gaśnice proszkowe	brak
20	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	Budynek warsztatów	dobry	1970	tak	cegła, suporex	betonowe	betonowe	płyty betonowe, papa	sprzet gaśniczy	monitoring, czujniki alarmu, kraty w oknach
		Budynki magazynowe - Wiatła	zadawalający	1970	tak	konstrukcja stalowa	-	-	eternit	-	-
		Budynki - garaże	zadawalający	1971	tak	suporex	-	-	płyty betonowe, papa	sprzet gaśniczy	-
21	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile	Budynek szkolny	dobry	1971	tak	murowane	żelbeton	żelbeton	papa	hydranty, gaśnice	monitoring
		sala gimnastyczna	dobry	1971	tak	murowane	żelbeton	żelbeton	papa	hydranty, gaśnice	monitoring

*ewidencja mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto znajduje się do wglądu u Ubezpieczonego